

Eyrarbakki verndarsvæði í byggð

Húsaskráning , sögulegur hluti

Umfang, stærð og söfnun heimilda

- Það eru 153 hús sem þarf að skoða.
 - 74 hús eru byggð fyrir 1918.
 - 21 hús byggt milli 1919 og 1940.
 - 58 hús byggð eftir 1941.
- Starfsmenn Héraðsskjalasafnsins annast:
 - Skráningu á upplýsingum úr ýmsum frumheimildum sem hafa lítið eða ekki verið notaðar. Brunavirðingabækur Eyrarbakkahrepps, skjalasafn Endurskoðunarinnar- Árnessýsla húsaskattur og Fasteignamatsbók fyrir Árnessýslu 1916-1918.
 - Skráningu á upplýsingum úr ýmsu útgefnu efni s.s. húsakönnun Lilju Árnadóttur, Eyrarbakki.is, Saga Eyrarbakka, upplýsingum úr fornleifaskráningu o.fl.
 - Okkar vinna snýst fyrst og fremst um innslátt í gagnagrunn Minjastofnunar.

Gagnagrunnur Minjastofnunar

Minjastofnun Íslands - Skráning húsa og mannvirkja

Ný færsla	Eyða færslu	Skiðsla	Skráningarbl.	Fyrsta færsla	Fyrri færsla	Næsta færsla	Síðasta	Um húsaskráningu
Grunnþráning				Byggingarstílar				
Númer i gagnasafni MÍ	8200	?	Heiti	Túnberg	?	Annað heiti		
Götuhéiti og númer	Eyrargata 10a	?	Pósthúsnumar	820	?	Eyrarbakka		
Skráning sveitarfélags	8200	?	Sveitarfélagið Árborg		Minjasvæði	Suðurland		
Fasteignaskrárapplysingar				Upphafleg gerð húss				
Byggingarár skv. fasteignaskrá	1914	Landnúmer	165914	Fastaðar	2200044	?	Einkvæmt númer	
Athugasemdir við byggingarár				Helstu breytingar á húsi				
Itarupplýsingar				Núverandi gerð húss				
Fyrsta brunavirðing númer:	235	Dags. fyrstu brunavirðingar	21.12.1916	Verndun	<input type="checkbox"/> Verndarsvæði í byggð			
Flutningsár		Leiðrétt (ætlað) byggingarár	1914	Heimild	<input type="checkbox"/> Hverflisvernd			
Hnit A		Hnit N	?	Verndarstæða skv. lögum um menningarmínjar				
Dagsetning friðlýsingar (áður friðunar)		Umtak friðlýsingar (áður friðunar)	?	Athugasemdir				
Gömul mynd ?				Varðveislumat				
Ný mynd ?								
Myndatexti								

Leiðbeiningar	Skrásetjari	Guðmundur Ólafsf. dottir	Upphafleg útlit ?	Skeytingar ?	Byggingarstíl ?	
Skrásetningardagsetning		13.6.2017	<input type="checkbox"/> Einlyft	<input type="checkbox"/> Bjórar	<input type="checkbox"/> Torfhús	
Hönnuður	Eirikur Gíslason		<input type="checkbox"/> Tvílyft	<input type="checkbox"/> Glugga- og hurðafaldar	<input type="checkbox"/> Steinhlæðin hús	
Starfsheti hönnuðar	Smiður		<input type="checkbox"/> Enlyft	<input type="checkbox"/> Hornsúlur / hornstokkar	<input type="checkbox"/> Timbhús - eldri gerð	
Dagsetning fyrstu teikningar			<input type="checkbox"/> Fjórlýft	<input type="checkbox"/> Hæðarskilistir	<input type="checkbox"/> Timbhús - sveltsgerð	
Upphaflegur smíður húss	Eirikur Gíslason		<input type="checkbox"/> Fimm hæðir eða fleiri	<input type="checkbox"/> Flatsúlur	<input type="checkbox"/> Steinsteypuklassi	
Fyrsti eigandi	Ólafur Helgi Helgason		<input type="checkbox"/> Hornsneitt	<input type="checkbox"/> Sökkubretti	<input type="checkbox"/> Funksjónalismi	
Starfsheti fyrsta eiganda	Verslunarmaður		<input type="checkbox"/> Glerskáli/Sólstofa	<input type="checkbox"/> Vatnsbretti	<input type="checkbox"/> Módernismi	
Aðalbyggingarefni húss			<input type="checkbox"/> Kvístr	<input type="checkbox"/> Vindskelðar	<input type="checkbox"/> Annað	
Frágangur úteggja			<input type="checkbox"/> Portbyggt	<input type="checkbox"/> Gluggagerð ?		
Gerð timbhulkæddra úteggja			<input type="checkbox"/> Ris	<input type="checkbox"/> Bogadregnir		
Gerð mýrhúðaðra úteggja			<input type="checkbox"/> Reykháfur	<input type="checkbox"/> Krosspóstar		
Gluggaeftir			<input type="checkbox"/> Svalir	<input type="checkbox"/> Túrn		
Bakgerð			<input type="checkbox"/> Útröppur	<input type="checkbox"/> Útskot (karmap)		
Bakklæðning			<input type="checkbox"/> Vildbygging	<input type="checkbox"/> Kjallari		
Staða kvista			<input type="checkbox"/> Annað	<input type="checkbox"/> Annað		
Fjöldi kvista	N <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V		<input checked="" type="checkbox"/> Íbúð	<input type="checkbox"/> Bjónusta	<input type="checkbox"/> Annað á líð	
Bak kvista			<input type="checkbox"/> Ólendur	<input type="checkbox"/> Kirkja	<input type="checkbox"/> Bilskúr	
Fjöldi þakplugga	N <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V		<input type="checkbox"/> Landbúnaður	<input type="checkbox"/> Fristundir/sumarhús	<input type="checkbox"/> Smiðja	
Efni þakplugga			<input type="checkbox"/> Menningarstarfsemi	<input type="checkbox"/> Annað	<input type="checkbox"/> Geymsla	
Lögun þakplugga			<input type="checkbox"/> Verslun	<input type="checkbox"/> Hjallur	<input type="checkbox"/> Annað	
Athugasemdir				Upplýsingar úr fyrstu brunavirðingu: Ibuðarhús með inngangsskúr. Asfaltpappi á borðklæðning undir járn á þaki. Á veggjum brísettur pappi undir járn. Steinsteytur kjallari og timbhúrf. Áð innan miði bíljáð, pappalagt og máláð skipt í 3 herbergi og eldhús. Úppi ópiljáð notda til geymslu. Hús. 6,4x5,5m h. 5,5m. Skúr. 2,7x1,5m h. 2,5. Fjöldi glugga er 12.		
Hæð	5,5	m				
Lengd	6,4	m				
Breidd	5,5	m				

Gagnagrunnur Minjastofnunar

Upphafleg gerð húss | Heistu breytingar á húsi | Núverandi gerð húss | Varðveislumat

Saga húss	Fyrsti eigandi hússins, Ólafur Helgi Helgason flutti á Eyrarbakka árið 1912 og réðist þar til starfa hjá kaupfélögnum Ingólfí. Yfirmaður Ólafs hjá kaupfélögnum var Jóhann V. Danielsson sem síðan varð tengdaðir Ólafs en Ólafur giftist Lovísu Jóhannsdóttur árið 1914. Einkasonur þeirra var Jóhann Ólafsson en einnig ólu þau upp Baldur Guðjónsson. Ólafur stófnæði verslun sína á Eyrarbakka árið 1920 og rak hana eins lengi og heilsa leyfði. Hann lagði þó framanaf stund á önnur stórf með kaupmennskunni en Ld. var hann bílstjóri frá		
Fastanúmer	2200044	Breyting	Búið að innréttá eitt herbergi á loftinu þar sem áður var óþíljuð geymsla.
Ár		Heimildir	Eiríkur Gíslason. 1916-1928. <i>Húsvörðingabók</i> . Óutgefis handrit í eigu Sjóminjasafns Eyrarbakka.
Dagsetning teikningar			
Hönnuður			
Starfsheiti hönnuðar			
Númer brunavírðingar			
Dags. brunavírðingar	20.11.1920		
Fastanúmer	2200044	Breyting	Búið að bæta við nyrrn viðbyggingu: Skúr við austurgafl. Í skúnum er sölubúð og skrifstofa. Skúr. 4,2x7,3m h. 2,5m, hús: 6,4x5,5m h. 4,3m, inngangsskúr: 2,7x1,5m h. 2,5m.
Ár		Heimildir	Virðingabók Brunabótafélags Íslands fyrir Eyrarbakkumaðboð. 1916 -1920. Reykjavík: Atvinnu og samgöngumálaráðuneyti.
Dagsetning teikningar			
Hönnuður			
Starfsheiti hönnuðar			
Númer brunavírðingar	10336		
Dags. brunavírðingar	29.8.1932		
Fastanúmer		Breyting	
Ár		Heimildir	
Dagsetning teikningar			
Hönnuður			
Starfsheiti hönnuðar			
Númer brunavírðingar			
Dags. brunavírðingar			

Upphafleg gerð húss | Heistu breytingar á húsi | Núverandi gerð húss | Varðveislumat

Leiðbeiningar

Skrásetjari

Skrásetjari: Hér skal skrá sessi skrár Starfsh. skrásetjara: Starfsh. sessi skrár Skrás. dags:

Varðveislumat

Rökstuðningur	Listrænt gildi / Byggingarlist: <input type="text"/> ?	Rökstuðningur	Menningarsöulegt gildi: <input type="text"/> ?
Hér skal skrá viðbótarupplýsingar til rökstuðnings ofangreindu mali		Hér skal skrá viðbótarupplýsingar til rökstuðnings ofangreindu mali	
Rökstuðningur	Umhverfsgildi: <input type="text"/> ?	Rökstuðningur	Upprunalegt gildi: <input type="text"/> ?
Hér skal skrá viðbótarupplýsingar til rökstuðnings ofangreindu mali		Hér skal skrá viðbótarupplýsingar til rökstuðnings ofangreindu mali	
Rökstuðningur	Tæknilegt ástand: <input type="text"/> ?	Rökstuðningur	Verndarfokkar og litur á korti: ?
Hér skal skrá viðbótarupplýsingar til rökstuðnings ofangreindu mali		<input type="checkbox"/> Friðlyst hús - blárlitur á korti <input type="checkbox"/> Friðuð hús - fjórlablitr á korti <input type="checkbox"/> Umsagnarskyld hús - appelsingulitit á korti <input type="checkbox"/> Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti <input type="checkbox"/> Götumynd - rauður litur á korti <input type="checkbox"/> Varðveisluverð heild - gulur litur á korti	
Varðveislugildi	<input type="text"/> ?	Matslisti:	<input type="button"/> + <input type="button"/> ?
Rökstuðningur	Hér skal skrá viðbótarupplýsingar til rökstuðnings ofangreindu mali		

Fyrsti eigandi: Sigurður Gíslason
Hönnuður:

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun:

Gerð húss: Upphafleg:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útvegir: Bárujárn
Pakgerð: Mænisþak
Pakklaðning: Bárújárn
Undirstaða: Hlaðin úr tilhöggnu grjóti
Útlit: Einlyft
Inngönguskúr (bíslag)
Portbyggd
Ris
Saga
Reykáfur

Núverandi:

Timbur, bindingar

Helstu breytingar:**Hönnuðir breytinga:**

Sigurður Gíslason smiður smíðaði húsið fyrir sjálfan sig árið 1908. Kristinn Vigfússon aðstoðaði Sigurð við smíðina og lýsir henni þannig í bókinni Kristinn Vigfússon staðarsmiður:

„Hann byrjaði á því að hlaða úr grjóti rétt manngengjan kjallara og var fljótur að því. Síðan smurði hann steypu í grjótið og smíðaði húsið svo í hefðbundnum timburhúsastíl. Gengið var inn í gaflinn inn í eldhús og síðan hring um herbergin, því gangur var enginn. Oftast voru tvær stofur á móti suðri, og uppi á lofti fengust tvö litil herbergi. Niður í kjallarann var gengið úr eldhúsini undir stiganum, sem lá upp á loftið. Grindin var öll tegid saman með töppum og klædd utan með tomhuborðum, pappa og járni en að innan með panel. Einangrun var engin í grindinni nema stundum heyrurdi. Gólfborð voru ferniseruð en veggir og loft málud. Gluggar voru tvísettir með 6 rúðum og krossþótti og 12 tommu rúðum. Rammarnir voru falsaðir og strikaðir, áður en þeir voru settir í gluggakistuna.“ (Guðmundur Kristinsson, 1987)

Eyri hefur lengst af verið sumarhús og hefur því verið haldið óbreyttu frá fyrstu tið. Á það bæði við um herbergjaskipan og innanstokksmuni.

Guðmundur Kristinsson. Kristinn Vigfússon staðarsmiður. Selfoss: Árnesútgáfan. 1987. 34.

Lilja Árnadóttir. Eyrarbakki, húsakönnun. Reykjavík: Þjóðminjasafn Íslands. 1989. 32.

Þjóðskjalasafn Íslands. Fasteignamatsbók fyrir Árnessýslu. Fasteignamat 1916-1918 – undirmat; Árnessýslu III. Bls. 163.

Varðveislumat:

Listraænt gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:

Fyrsti eigandi: Helgi Jónsson
Hönnuður:

Upphafleg notkun: íbúð
Núverandi notkun:

Gerð húss: Upphafleg:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir: Bárujárn
þakgerð: Mænisþak
þakklæðning: Bárujárn
Undírstaða: Hlaðin úr tilhöggnu grjóti
Útlit: Innónguskúr (bíslag)
Einlyft
Ris
Kjallari
Saga
Portbyggt

Núverandi:

Timbur, bindingar

Helstu breytingar:**Hönnuðir breytinga:**

Helgi Jónsson verslunararmaður byggði húsið árið 1905 en seldi það fljóttlega Jóhanni V. Danielssyni kaupmanni. Jóhann nefndi húsið Haga en nafnið náið ekki að festast við bað og hét það því áfram Helgfell eftir sínum fyrsta eiganda. Uppúr 1920 var viðbygging við húsið rifin og önnur byggð í staðin sem stendur enn. Eldri viðbyggingin var minni með risþaki og tweimur mjóum gluggum að vestan.

Lilja Árnadóttir. Eyrarbakki, húsakönnun. Reykjavík: Þjóðminjasafn Íslands. 1989. 37.
„Eyrarbakki.is“. Magnús Karel Hannesson. Sótt 14.09.2017 á: http://m1004524729.dns-systems.net/wordpress/?page_id=584

Varðveislumat:

Listraent gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:



Fyrsti eigandi: Sigurður Gíslason
Hönnuður:

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun:

Gerð húss: Upphafleg:

Byggingarefni: Timbur, bindingar
Útveggir:
Þakgerð: Mænisþak
Þakklæðning: Bárújárn
Undirstaða: Steinsteyp
Útlit: Einlyft
Kjallari
Inngönguskúr (bíslag)

Núverandi:

Timbur, bindingar

Helstu breytingar:

1926 Skúinn þiljaður í eldhús, bún og gang.
Húsið allt endurbætt.
1942 Húsið sagt uppvirt vegna breytinga.
Eftir breytingar voru mál hússins
1950 Upplýsingar úr þriðju brunavirðingu: 3
herbergi, eldhús og inngangur. Kjallari

Hönnuðir breytinga:**Saga**

Sigurður Gíslason smiður smiðaði húsið 1913 og bjó þar fyrst sjálfur. Sigurður byggði mörg hús á Eyrarbakka.

Lilja Árnadóttir. Eyrarbakki, húsakönnun. Reykjavík: Þjóðminjasafn Íslands. 1989. 60.
Þjóðskjalasafn Íslands. Fasteignamatsbók fyrir Ánessýslu. Fasteignamat 1916-1918 – undirmat; Ánessýslu III. Bls. 163.

Varðveislumat:

Listraent gildi / Byggingarlist:

Menningarsögulegt gildi:

Umhverfisgildi:

Upprunalegt gildi:

Tæknilegt ástand:

Varðveislugildi:

Verndarflokkar:



Holræsagerð og Mundakot



Stóra-Háeyri og Skúmsstaðir

